

Olbia, 11/04/2019

Prot. PD 17951 D7

OGGETTO: DISSERVIZIO EROGAZIONE IDRICA Località Frazione Enas, causa mancata alimentazione elettrica Sollevamento Idrico Pozzi Enas

Trasmissione via PEC

COMUNE DI Loiri Porto San Paolo

segretario
comunale@pec.comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Si segnala che a causa di un furto di un quadro elettrico installato sul Sollevamento Idrico che alimenta la Frazione di Enas, si verificheranno disservizi nella rete di distribuzione idrica.

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita, e che le maestranze di Abbanoa stanno già effettuando tutte le attività per ripristinare il disservizio.

A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio delle stesse, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione interni.

Seguiranno ulteriori comunicati per aggiornamenti sull'andamento della riparazione e del ripristino regolare del servizio idrico.

Distinti saluti

U.O. Produzione Distretto D7
Il Responsabile
Geom. Gianfranco Doneddu



Direzione/Distribuzione/UO Programmazione Distrettuale D7 Via Vena Fiorita, 29 – Olbia
Tel. 0789/648080 -